


>> Alle sagen es – HIPP garantiert es

Herstellergetreue Reparaturen durch:

Einlöten von Saphirglas als zusätzlicher Schutz für das Objektiv

- Reparatur von Hipp immer mit eingelötetem Abschlussfenster aus Saphirglas



vor Shaverkontakt



nach Shaverkontakt


Ergebnis:

Saphirglas weist geringe oder keine Beschädigung auf


Vorteil:

zusätzlicher Schutz für das Objektiv und somit
kein Abbruch der OP

- Reparatur Mitbewerber ohne eingelötetes Abschlussfenster aus Saphirglas



vor Shaverkontakt



nach Shaverkontakt


Ergebnis:

Objektiveinheit ausgesplittert

Nachteil:

sofortiger Abbruch der OP und dadurch hohe Kosten

Verschlusstechnik mittels Laserschweißung



Vorteil:

- Höhere Festigkeit
- Reproduzierbarkeit
- Höhere Belastbarkeit / Scherkräfte
- Höhere Passgenauigkeit

Fazit

- Längere Lebensdauer und geringere Reparaturkosten!
- Höhere Kundenzufriedenheit und einen steigenden Umsatz!

Hipp Endoskop Service GmbH

Glottentalstraße 10
D-79108 Freiburg

Fon: +49.(0).761 / 52800

Fax: +49.(0).761 / 52855

E-Mail: info@hipp-endoskopservice.com

Internet: www.hipp-endoskopservice.com

© by Hipp Endoskop Service GmbH: 2009 [1.1.2009]

